## LABORBERICHT

Probenbezeichnung **CR-V BITURBO** 

Komponente 4-Takt-Dieselmotor

Nummer der aktuellen Probe 4138184

Diagnose der aktuellen Laborwerte

Daniel Rossow, B. Eng. (CLS)



Seite 1 von 2

OELCHECK GmbH · Kerschelweg 28 · 83098 Brannenburg

1,6 i-Dtec Maschinentyp: Honda Hersteller: Probe aus: Dieselmotor Dieselkraftstoff Ravenol VMP USVO 5W-30 Betrieben mit: Ölbezeichnung: Ravenol VMP 5W-30

Vorher eingesetztes Öl: Ölmenge im System:

## Gesamtbewertung




## Hinweis

ANALYSENERGEBNISSE LABORNUMMER GESAMTBEWERTUNG Untersuchungsdatum			Aktuelle Probe 4138184	1 vorherige Untersuchungen nicht angezeigt						
				4138182	3339913	3339912				
			(1)	(I)	(I)	(I)				
			27.04.2020	16.10.2019	13.12.2018	27.06.2018				
Datum Probenentnahme			18.04.2020	18.09.2019	25.10.2018	18.02.2018				
Datum letzter Ölwechsel Nachfüllmenge seit Wechsel			19.09.2019 0 10343 49098	26.10.2018 0 12795 38705	20.02.2018 0 11794 25860	13.06.2017 0 11663 14066				
							Laufzeit seit Wechsel km Laufzeit gesamt km			
Öl gewechselt									Ja	Ja
VERSCHLEIß										
Eisen	Fe	mg/kg	32	34	34	41				
Chrom	Cr	mg/kg	2	2	1	2				
Zinn	Sn	mg/kg	0	0	0	0				
Aluminium	A	mg/kg	45	52	43	55				
Nickel	Ni	mg/kg	1	1	1	1				
Kupfer	Cu	mg/kg	7	9	7	10				
Blei	Pb	mg/kg	0	0	0	0				
Mangan	Mn	mg/kg	1	1	1	2				
PQ-Index			< 25	< 25	< 25	< 25				
VERUNREINIGUNG										
Silizium	Si	mg/kg	14	31	22	32				
Kalium	K	mg/kg	22	30	38	95				
Natrium	Na	mg/kg	13	1	2	5				
Vanadium	V	mg/kg	1	1						
Wolfram	W	mg/kg	1	-		-				
Wismut	Bi	mg/kg	1		1	1				
Wasser	%		< 0.10	0.14	< 0.10	0.11				
IR-Glykol			negativ	negativ	negativ	negativ				
Dieselkraftstoff	%		2.3	2.6	2.5	2.8				
Biodiesel	%		< 0.3	< 0.3	< 0.3	1.0				
Rußgehalt	%		0.2	0.2	0.2	0.2				
ÖLZUSTAND										
Viskosität bei 40°C	mm*/s		65.64	62.49	63.12	53.60				
Viskosität bei 100°C	mm*/s		11.08	10.86	10.78	9.75				
Viskositätsindex			162	166	162	169				
Oxidation	A/cm		14	10	8	6				
Nitration	A/cm		2	1	1	1				
Sulfation	A/cm		3	4	0	0				
IR-Index			-	93.02	95.08	95.48				
Schmutztragevermögen	%		100	99	96_	97				

Eisen und Aluminium sind leicht erhöht. Mögliche Ursache könnten eisen- und aluminiumhaltige Metalllegierungen, z. B. aus Motorblock, oder Kolben und Zylinder sein. Der Kraftstoffgehalt ist leicht erhöht. Natrium und Kalium sind leicht erhöht. Mögliche Ursache: Rückstände aus Salzen (NaCI), salzhaltigem oder inhibiertem Wasser. Sie sollten die weitere Veränderung anhand der nächsten Analyse beobachten. Ihren Angaben zufolge wurde das Öl bereits gewechselt.







ANALYSENERGEBNISSE LABORNUMMER			Aktuelle Probe	1 vorherige Untersuchungen nicht angezeigt									
			4138184	4138182	3339913	3339912							
GESAMTBEWE	RTUNG		(1)	(1)	(3)	(1)							
Untersuchungsdatum Datum Probenentnahme Datum letzter Ölwechsel			27.04.2020 18.04.2020 19.09.2019	16.10.2019 18.09.2019 26.10.2018 0	13.12.2018 25.10.2018 20.02.2018 0	27.06.2018 18.02.2018 13.06.2017 0							
							Nachfüllmenge seit Wechsel I Laufzeit seit Wechsel km Laufzeit gesamt km Öl gewechselt						
										10343 49098 Ja	12795 38705 Ja	11794 25860 Ja	11663 14066 Ja
ADDITIVE													
Kalzium	Ca	mg/kg	1668	1703	1445	1568							
Magnesium	Mg	mg/kg	15	5	5	6							
Bor	В	mg/kg	51	2	5	23							
Zink	Zn	mg/kg	795	833	790	772							
Phosphor	P	mg/kg	668	676	658	642							
Barium	Ba	mg/kg	0	0	0	1							
Molybdän	Mo	mg/kg	83	3	12	81							
Schwefel	s	mg/kg	2292	2168	1911	1976							