## LABORBERICHT

Probenbezeichnung G82-2021

Komponente PKW Ottomotor

Nummer der aktuellen Probe 4917502





Seite 1 von 1

OELCHECK GmbH · Kerschelweg 28 · 83098 Brannenburg

Maschinentyp: G82
Hersteller: BMW
Probe aus: Benzinmotor

Probe aus: Benzinmotor
Ölbezeichnung: BMW Twin Power Turbo 0W-30

Ölmenge im System: 7 I

## Diagnose der aktuellen Laborwerte

Die Verschleißwerte liegen innerhalb des normalen Bereiches. Der Kraftstoffgehalt ist vernachlässigbar gering. Alle übrigen ermittelten Daten liegen innerhalb der zulässigen oder erwarteten Werte. Ihren Angaben zufolge wurde das Öl bereits gewechselt.


Arne Simon, M. Sc. (CLS)


## Gesamtbewertung



normal

ANALYSENERGEBNISSE			Aktuelle Probe 4917502	Frühere Untersuchungen
LABORNUMMER GESAMTBEWERTUNG				
			<b>≪</b>	
Untersuchungsdatum			12.07.2022	
Datum Probenentnahme			05.07.2022	
Datum letzter Ölwechsel			11.08.2021	
Nachfüllmenge seit Wechsel			0	
Laufzeit seit Wechsel km			9950	
Laufzeit gesamt		km	11874	
Öl gewechselt			Ja	
VERSCHLEIß				
Eisen	Fe	mg/kg	25	
Chrom	Cr	mg/kg	0	
Zinn	Sn	mg/kg	0	
Aluminium	Al	mg/kg	5	
Nickel	Ni	mg/kg	0	
Kupfer	Cu	mg/kg	8	
Blei	Pb	mg/kg	0	
Mangan	Mn	mg/kg	4	
PQ-Index	-	5 5	< 25	
VERUNREINIGUNG				
Silizium	Si	mg/kg	6	
Kalium	K	mg/kg	0	
Natrium	Na	mg/kg	0	
Wasser	%		< 0.10	
IR-Glykol			negativ	
Ottokraftstoff	%		0.7	
ÖLZUSTAND				
Viskosität bei 40°C	mm²/s		56.14	
Viskosität bei 100°C	mm²/s		10.74	
Viskositätsindex	-		186	
Oxidation	A/cm		5	
Nitration	A/cm		1	
Sulfation	A/cm		5	
IR-Index	-		94.81	
Schmutztragevermögen	%		91	
Rußindex			0.2	
ADDITIVE				
Kalzium	Ca	mg/kg	1711	
Magnesium	Mg	mg/kg	11	
Bor	В	mg/kg	54	
Zink	Zn	mg/kg	765	
Phosphor	Р	mg/kg	645	
Barium	Ва	mg/kg	4	
Molybdän	Мо	mg/kg	46	
Schwefel	s	mg/kg	1553	
ZUSATZTESTE				
BN mgKOH/g		5.36		





CCD-Tüpfel





