

Gesamtrating

Alles OK

Probennummer: MOG1-00029 Labornummer: 2030910 Datum: 28.12.2023

| | Audi Q3 RS | | |
|---|--------------------|----------------------|--|
| _ | Daten zur Maschine | | |
| | Gerätehersteller | Audi | |
| | Gerätetyp | RSQ3 2.5 TFSi | |
| | Seriennummer | | |
| | Baugruppe | Motor (Otto, Benzin) | |
| | | | |
| | Daten zum Öl | | |
| | Ölhersteller | Mobil | |
| | Name | Mobil ESP X3 | |
| | Viskosität | SAE 0W-40 | |
| | Vorheriges Öl | k.A. | |

Probenbezeichnung

| Informationen zur Probe (Frage des Kunden/Zustand der Probe bei Ankunft im Labor/Grund der Analyse etc.) |
|--|
|--|

Routinekontrolle

Gesamtbefund:

Die Probe befindet sich in einem guten Gebrauchtölzustand. Es können weder Verschleiß- noch Verunreinigung- oder Ölalterungsindikatoren ermittelt werden. Lediglich der Kraftstoffgehalt ist geringfügig erhöht.

Empfehlung:

Ihren Angaben zu Folge ist bereits ein Ölwechsel erfolgt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind aus tribologischer Sicht keine Maßnahmen erforderlich. Zur Bewertung des Trends können sie uns eine Ölprobe im Rahmen ihres nächsten planmäßigen Ölwechsels zukommen lassen.

| Proben | numm | ner: | MOG1-00029 | | | |
|----------------------|---------------------------|-----------|--------------|--|---|--------------------|
| Entn | ahme | - | 12.12.23 | | | |
| Betriebssto | Betriebsstd./Laufl.[km]: | | 32140 | | Einzelbefunde | Einzel- ratings |
| Öllaufz | Öllaufzeit [km]: | | 4760 | | | |
| Ölfüllm | Ölfüllmenge [I]: | | 7 | | | |
| Nachfüllmenge [I]: | | n.b. | | | | |
| Ölwechsel nac | Ölwechsel nach Probeentn. | | Ja | | | |
| | Ver | schleiß | | | | |
| Aluminium | Al | mg/kg | 0 | | | |
| Chrom | Cr | mg/kg | 0 | | Verschleißelemente sind in nur geringer Konzentration vorhanden. | |
| Eisen | Fe | mg/kg | 4 | | | |
| Nickel | Ni | mg/kg | 0 | | | |
| Kupfer | Cu | mg/kg | 2 | | | |
| Blei | Pb | mg/kg | 0 | | | |
| | Ac | dditive | | | | |
| Bor | В | mg/kg | 378 | | | |
| Magnesium | Mg | mg/kg | 12 | | Bei der Additivierung können lediglich geringe Abweichungen zum angegebenen Referenzöl festgestellt werden. | |
| Phosphor | Р | mg/kg | 1038 | | | |
| Schwefel | S | mg/kg | 2449 | | | |
| Kalzium | Ca | mg/kg | 2834 | | | |
| Zink | Zn | mg/kg | 1140 | | | |
| Molybdän | Мо | mg/kg | 103 | | | |
| V | erunr' | einigunge | n | | | |
| Natrium | Na | mg/kg | 3 | | | |
| Silizium | Si | mg/kg | 3 | | | |
| Kalium | K | mg/kg | 3 | | Es können fast keine festen Verunreinigungen nachgewiesen werden. Der Kraftstoffanteil ist leicht | |
| Zinn | Sn | mg/kg | 0 | | | |
| Wasser | | % | <0,1 | | erhöht. Kraftstoff führt zur Ölverdünnung und kann die | |
| Glykol Kraftstoff | | % | <0,01 1,3 | | Schmiereigenschaften negativ beeinflussen. | |
| Ruß | | % | <0,1 | | - | |
| PQ-Index | | 70 | <16 | | 1 | |
| PQ-IIIUeX | | | <10 | | | |



| Probennummer: | MOG1-00029 | | |
|---------------------------|------------|--|--------------------|
| Entnahme: | 12.12.23 | | Einzel- ratings |
| Betriebsstd./Laufl.[km]: | 32140 | | |
| Öllaufzeit [km]: | 4760 | Einzelbefunde | |
| Ölfüllmenge [l]: | 7 | | |
| Nachfüllmenge [l]: | n.b. | | |
| Ölwechsel nach Probeentn. | Ja | | |
| Ölzustand | | | |
| Oxidation A/cm | <1 | | |
| Nitration A/cm | <1 | | |
| V40 mm²/s | 67,48 | Die Oxidation und Nitration liegen auf geringem Niveau. Die Viskosität entspricht der Vorgabe. | |
| V100 mm²/s | 13,9 | Trivoda. Die visikositat entoprient der vorgabe. | |
| VI | 215 | | |


Visuelle Bewertung



Die Probe ist dunkelbraun und undurchsichtig. Bei Ottomotoren mit Direkteinspritzung sorgt der eingetragene Ruß sehr schnell für diesen Effekt und ist daher kein Bewertungskriterium. Es können keine festen oder flüssigen Verunreinigungen erkannt werden.



Infrarotspektrum



Eine ausführliche Interpretation des Infrarotspektrums erfolgt ab Analysenset 2.



Zusätzliche Informationen

Dieser Bericht darf weder komplett noch in Auszügen ohne die schriftliche Einwilligung des Verfassers vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Die Probe wird nach 15 Tagen vernichtet. Reklamationen bzgl. der Analyseergebnisse können nur in diesem Zeitraum berücksichtigt werden. Berechtigte Reklamationen sind unentgeltlich. Wird hingegen das Untersuchungsergebnis bestätigt, trägt die entstandenen Mehrkosten der Auftraggeber. Es kann keine Garantie für die Maschine ausgesprochen werden. Die Bewertung der Analyse basiert auf den ermittelten Daten, sowie den vom Kunden übermittelten Zusatzinformationen. Sie dient lediglich als unterstützendes Instrument bei der vorausschauenden Wartung bzw. zur Eingrenzung des Fehlers bei der Schadensanalytik. Für etwaige Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.