

Suchergebnis 31.05.22 10:07

Reparatur  
Service Aufgaben

Global OBD II

Gesamtwegstrecke

### Airbag 2

#### Airbag AB ACSM4

930BB9 Airbag-Steuergerät  
Fehlerspeicher gesperrt

C9542C Längsdynamikmanagement  
Geschwindigkeitssignal unplausibel

### Instrumentierung

#### Kombiinstrument 4.0

B7F655 Außen-Temperatursensor  
Pluschluss

B7F668 Systemzeit  
Steuergeräte-Reset

### Lichtsteuerung

#### Fernlichtassistent 4.0

800608 Fernlichtassistent Steuergerät  
Komponente verschmutzt

### Zentralelektronik

#### ZE hinten 4.0

804833 Bedieneinheit hinten  
Spielschutz aktiv

8048A3 Heckscheibenwischer  
Komponente schwergängig/blockiert

#### ZE vorne 4.0

804033 Schaltergruppe  
Fehlerhaft

8041A8 Leaving-Home-Funktion  
Wiederhol Sperre aktiv

804415 Funkfernbedienung  
Unterspannung

Suchergebnis 31.05.22 10:07

Service Aufgaben Global

804415 Funkfernbedienung  
Unterspannung

#### Gateway

##### Gateway 4.0

CD0487 Steuergerät  
Synchronisationsfehler

801C15 Klemme 30 (B)  
Komponente geht nicht in Sleep-Modus

801C20 Fehlerspeicher  
Speicher voll

#### Heizung/Klima

##### Klimaautomatik 4.2

801225 Kältemittelkompressor  
Außerhalb Betriebsbereich

801237 Heckscheibenheizung  
Reduzierung durch Energiemanagement

E71430 Kommunikation  
Botschaftsfehler

E7143A Kommunikation  
Botschaftsfehler

#### Komfort

##### Dachbedieneinheit 4.0

801A55 Diebstahlwarnanlage: Alarmauslösung  
Fehler aktiv und gespeichert

##### Sitz-Steuergerät FS 4.0

8029CE Steuergeräte Versorgungsspannung  
Masseschluss

E44414 CAN-Datenbus  
CAN-Bus aus

802A1E Sitzverstellung Fahrerseite  
Ohne Funktion

##### Sitz-Steuergerät BFS 4.0

801A55 Diebstahlwarnanlage: Alarmauslösung  
Fehler aktiv und gespeichert

**Sitz-Steuergerät FS 4.0**

8029CE Steuergeräte Versorgungsspannung  
Masseschluss

E44414 CAN-Datenbus  
CAN-Bus aus

802A1E Sitzverstellung Fahrerseite  
Ohne Funktion

**Sitz-Steuergerät BFS 4.0**

802C1E Sitzverstellung Beifahrerseite  
Ohne Funktion

**Fahrer-Info**

**Informationselektronik 4.1**

E1C447 MOST-Bus  
Steuergerät abgemeldet

**Audio-Verstärker 4.0**

B7F490 Steuergerätefehler  
Software fehlerhaft

**Lenkwerk/Lenkung**

**El. Lenkungsunterst. 4.2**

D514BE FlexRay-Botschaft Fahrgeschwindigkeit  
Botschaft ungültig

**Dynamic Drive Control 4.0**

482609 Längsbeschleunigungssensor  
Signal unplausibel

480134 Steuergerät  
Fahrtrichtung unplausibel

D017A3 Botschaft Ist-Anzahl Zahnflanken  
Signal ungültig

D017C5 Botschaft Ist-Raddrehzahlen  
Signal ungültig