LABORBERICHT

Probenbezeichnung

M272KE35

Komponente PKW Ottomotor

Nummer der aktuellen Probe





Seite 1 von 2

OELCHECK GmbH · Kerschelweg 28 · 83098 Brannenburg



Maschinentyp: Hersteller: Probe aus: Ölbezeichnung: Ölmenge im System:

PKW Mercedes Benz Benzinmotor Addinol Super Light 0540

Diagnose der aktuellen Laborwerte

Die Verschleißwerte liegen innerhalb des normalen Bereiches. Leicht erhöhter Kraftstoffgehalt im Öl. Ihren Angaben zufolge wurde das Öl bereits gewechselt.

Arne Simon, M. Sc. (CLS)

Gesamtbewertung



normal

ANALYSENERGEBI	NISSE		Aktuelle Probe		Frühere Untersuchungen
LABORNUMMER			ARtuelle Flobe		Fruitere Ontersuchungen
GESAMTBEWERTU	NG		~	<u> </u>	<u> </u>
Untersuchungsdatum			08.09.2022	17.05.2022	
Datum Probenentnahme			-	15.05.2022	
Datum letzter Ölwechse			_	15.10.2021	
				0	
Nachfüllmenge seit Wechsel Laufzeit seit Wechsel			-	7	
Laufzeit gesamt				233000	
Öl gewechselt			Ja	Ja	
			Ja	Ja	
VERSCHLEIß Eisen	Fe	mg/kg	15	13	
Chrom	Cr	mg/kg	0	1	
Zinn	Sn	2011/00/00/00/00	0	0	
Aluminium	Al	mg/kg	2	1	
Nickel	Ni	mg/kg	0	0	
		mg/kg	8	6	
Kupfer	Cu Pb	mg/kg	0	0	
Blei		mg/kg	1	1	
Mangan	Mn -	mg/kg			
PQ-Index	-		< 25	< 25	
VERUNREINIGUNG			6	-	
Silizium	Si	mg/kg	0	5	
Kalium	K	mg/kg		0	
Natrium	Na	mg/kg	3	4	
Titan	Ti	mg/kg	1	1	
Wasser	%		< 0.10	< 0.10	
IR-Glykol	-		negativ	negativ	
Ottokraftstoff	%		1.2	0.9	
ÖLZUSTAND					
Visko sität be i 40°C	mm²/s		74.57	77.13	
Visko sität be i 100°C	mm²/s		12.86	13.19	
Visko sitätsinde x	-		174	174	
Oxidation	A/cm		12	8	
Nitration	A/cm		6	4	
Sulfation	A/cm		7	6	
IR-Index	1 <u>2</u> 0		86.49	88.75	
Schmutztragevermögen	%		91	95	
Rußindex	-		0.2	0.2	
ADDITIVE					
Kalzium	Ca	mg/kg	2858	2884	
Magnesium	Mg	mg/kg	10	10	
Bor	В	mg/kg	1	2	
Zink	Zn	mg/kg	803	841	
Phosphor	Р	mg/kg	657	697	
Barium	Ba	mg/kg	0	0	
Molyb dän	Mo	mg/kg	0	0	
Schwefel	S	mg/kg	2209	2266	<u> </u>



Infrarot-Spektrum



CCD-Tüpfel





LABORBERICHT

Probenbezeichnung

M272KE35

Komponente

Nummer der aktuellen Probe

PKW Ottomotor





Seite 2 von 2

Maschinentyp: Hersteller: Probe aus: Ölbezeichnung: Ölmenge im System: PKW Mercedes Benz Benzinmotor Addinol Super Light 0540

81

ANALYSENERGEBNISSE	Aktuelle Probe		Frühere Untersuchungen	
LABORNUMMER				
GESAMTBEWERTUNG	√	✓		
Untersuchungsdatum	08.09.2022	17.05.2022		
Datum Probenentnahme		15.05.2022		
Datum letzter Ölwechsel	-	15.10.2021		
Nachfüllmenge seit Wechsel	-	0		
Laufzeit seit Wechsel	-	7		
Laufzeit gesamt		233000		
Öl gewechselt	Ja	Ja		
ZUSATZTESTE	Allelia III.			
BN mgKOH/g	-	7.23		