LABORBERICHT

Probenbezeichnung

RAM1500

Komponente

PKW Ottomotor

Nummer der aktuellen Probe 5357143







Seite 1 von 1

OELCHECK GmbH · Kerschelweg 28 · 83098 Brannenburg

Maschinentyp: Hersteller: Probe aus:

Ölbezeichnung:

Ölmenge im System:

RAM 1500 5,7 I V8 Chrysler

Benzinmotor Addinol Economic 0520

6.61

Probe betrifft: Erstzulassung 05/2018; Kilometerstand ist 116000

Diagnose der aktuellen Laborwerte

Eisen ist deutlich erhöht. Der Kraftstoffgehalt ist vernachlässigbar gering. BN (alkalische Reserve, Basenzahl) deutlich niedriger als erwartet. Ihren Angaben zufolge wurde das Öl bereits gewechselt. Sie sollten die weitere Veränderung anhand der nächsten Analyse beobachten.


Arne Simon, M. Sc. (CLS)






Achtung

Probe und Deckel



Infrarot-Spektrum



CCD-Tüpfel



ANALYSENERGEBNISSE LABORNUMMER GESAMTBEWERTUNG			Aktuelle Probe 5357143	Frühere Untersuchungen
			•	
Untersuchungsdatum			28.02.2024	
Datum Probenentnahme			23.02.2024	
Datum letzter Ölwechsel			Larry Tarry	
Nachfüllmenge seit Wechsel			•	
Laufzeit seit Wechsel				
Laufzeit gesamt		km	116000	
Öl gewechselt			Ja	
VERSCHLEIß				
Eisen	Fe	mg/kg	149	
Chrom	Cr	mg/kg	2	
Zinn	Sn	mg/kg	• 0	
Aluminium	Al `	mg/kg	10	
Nickel	Ni	mg/kg	0	
Kupfer	Cu	mg/kg	26	
Blei	Pb	mg/kg	0	
Mangan	Mn	mg/kg	9	
PQ-Index			< 25	
VERUNREINIGUNG				
Silizium	Si	mg/kg	22	
Kalium '	K:	mg/kg	1	
Natrium	Na	mg/kg	6	
Wasser	%		< 0.10	
IR-Glykol	- 11 7		negativ	
Ottokraftstoff	%		0.5	
ÖLZUSTAND				
Viskosität bei 40°C	mm²/s		48.21	
Viskosität bei 100°C	mm²/s		8.30	
Viskositätsindex	-		147	
Oxidation	A/cm		15	
Nitration	A/cm		13	
Sulfation	A/cm		6	
IR-Index	•		88.75	
Schmutztragevermögen	%		94	
Rußindex	-		0.2	
ADDITIVE	-20-1-30-30-30-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-			
Kalzium	Ca	mg/kg	1251	
Magnesium	Mg	mg/kg	435	
Bor	В	mg/kg	32	
Zink	Zn	mg/kg	802	
Phosphor	Р	mg/kg	666	
Barium	Ва	mg/kg	0	
Molybdän	Мо	mg/kg	136	
Schwefel	S	mg/kg	1731	and the same of th
ZUSATZTESTE				

